

Инструкция по обновлению программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с помощью адаптера «Multitronics ШП-4».

Инструкция описывает процесс смены программного обеспечения в бортовых компьютерах Multitronics UX-7.

Внимание!

Перед перепрошивкой БК внимательно прочитайте инструкцию.

Новые версии ПО могут иметь дополнительные функции и настройки, в результате чего работа прибора может измениться по сравнению со старой версией.


Для ознакомления с новыми функциями внимательно изучите информацию на сайте, а также ознакомьтесь с последней версией руководства по эксплуатации.

Внешний вид адаптера «Multitronics ШП-4»



Цвет провода	Назначение
Красный	+12В
Черный	масса
Белый	К-линия

Схема подключения Multitronics UX-7 к стороннему адаптеру К-линии (при отсутствии адаптера «Multitronics ШП-4»)



1. Необходимый комплект для перепрошивки:


- 1.1. Бортовой компьютер Multitronics UX-7 (БК)
- 1.2. Программа [Boot33e.exe](#)
- 1.3. [Файл прошивки](#)
- 1.4. Персональный компьютер (ПК) или ноутбук со свободным USB-портом и установленной операционной системой (ОС)
 - Windows XP SP2 и выше (32 & 64 bit)
 - Windows Vista (32 & 64 bit)
 - Windows 7 (32 & 64 bit)
 - Windows 8 / 8.1 (32 & 64 bit)
- 1.5. Кабель-адаптер «[Multitronics ШП-4](#)» и драйвер в соответствии с установленной ОС.

2. Установка драйверов Microsoft Windows XP


2.1. Распакуйте архив «[WinXP.zip](#)» на жесткий диск ПК.

2.2. Подключите адаптер «Multitronics ШП-4» к ПК.



2.3. При появлении окна установки нового оборудования выберите пункт «Установка из указанного места».




2.4. В появившемся окне выберите «Включить следующее место поиска» и укажите путь до папки с драйверами (созданной в п. 2.1 настоящей инструкции).



2.5. Начнется установка необходимых драйверов.




2.6. В Диспетчере устройств появится новое устройство.




3. Установка драйверов Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1

3.1. Распакуйте архив «[Vista_Win7_Win8_Win81.zip](#)» на жесткий диск ПК.


3.2. **Не подключая** адаптер «Multitronics ШП-4» к ПК, запустите файл «Vista_Win7_Win8_Win81.exe» (полученный в результате выполнения п. 3.1.).




3.3. Нажмите кнопку Next, начнется установка драйверов.



3.4. После окончания установки нажмите кнопку Finish




3.5. Подключите адаптер «Multitronics ШП-4» к компьютеру, через некоторое время в диспетчере устройств появится новое устройство.




4. Работа с программой загрузки файлов.


4.1. Подключите адаптер «Multitronics ШП-4» к компьютеру. Запустите программу Boot33e.exe. На экране появится окно следующего вида:




4.2. Нажмите кнопку «Выбрать COM порт» и выберите порт, используемый адаптером.




4.3. Нажмите кнопку «Открыть файл прошивки», выберите файл с прошивкой и нажмите «Открыть».




4.4. Нажмите кнопку «Загрузить», появится сообщение о необходимости подключения БК к компьютеру.



4.5. Подключите БК к адаптеру «Multitronics ШП-4», начнется процесс обновления ПО



4.6. После завершения обновления ПО появится сообщение «Загрузка окончена».



4.7. В случае успешного завершения обновления ПО БК включится и на дисплее будет отображена версия ПО (например «v16»).

Решение проблем

Вопрос: устройство не определяется операционной системой





Решение:

1. Подключите БК к другому порту USB персонального компьютера.
2. Используйте для подключения другой кабель USB-miniUSB.
3. Подключите БК к другому персональному компьютеру.



Вопрос: программа вместо русских символов показывает какие-то символы.

Решение1: не локализованная версия операционной системы - необходимо изменить региональные настройки операционной системы для поддержки языков, отличных от Юникода.


Пуск — Панель управления — Язык и региональные стандарты — Дополнительно — Русский — Перезагрузить



Решение 2 (кроме Windows Vista, 7, 8): скачать файл с сайта www.multitronics.ru, распаковать на жесткий диск, запустить, согласиться добавить информацию в реестр, перезагрузить компьютер.








Решение 3 (для Windows Vista, 7, 8 / 8.1): Панель управления — Часы, язык и регион — Региональные стандарты — Дополнительно — Изменить язык системы — Русский. При необходимости перезагрузите компьютер.



Настройка параметров компьютера

Просмотр: Категория ▾





www.samara-stal.ru